

LA N.º 06/18	LAUDO DE AVALIAÇÃO	Cristiano R. Basso Eng. Mecânico
--------------	--------------------	-------------------------------------



DADOS DO PROPRIETÁRIO					
Nome	Prefeitura Municipal	Cidade	Três Palmeiras RS	CEP	99675-000
Endereço	Praça 12 de Maio	Número	763	Bairro	Centro
CNPJ	92.399.112.0001-85	Fone	54 3367 1059	Responsável	Valmir G. Ferreira

DADOS DO EQUIPAMENTO					
Marca	Randon	Modelo	Retroescavadeira RK406B 4x4	Ano/Modelo	2011/2012
Serie	AA406BMC4W2268	Motor	MWM X10 - 4 Cilindros turbo	Potência	150 CV
Comb.	Diesel	Cor	Amarela	Horimetro	7427 horas


AVALIAÇÃO



Vista parcial da retroescavadeira

PNEUS	
 	<ul style="list-style-type: none"> - Com 4 pneus em bom estado, com 70% de vida útil. - Dois para lamas quebrados.

LA N.º 06/18	LAUDO DE AVALIAÇÃO	Cristiano R. Basso Eng. Mecânico
--------------	--------------------	---

CABINE DE OPERAÇÃO	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cobertura do motorista estilo toldo com lateral esquerda danificada. - Acento do operador em bom estado. - Sem para brisa frontal.

MOTOR	
	<ul style="list-style-type: none"> - Motor MWM X10 4 cilindros turbo, apresentando vazamentos de pequeno porte, em operação em bom estado.

LANÇA DIANTEIRA	
	<ul style="list-style-type: none"> - Estrutura do H frontal em bom estado apresentando pontos de conserto com solda de grande porte.

CONCHA DIANTEIRA	
	<ul style="list-style-type: none"> - Concha em bom estado de conservação. - Não apresenta trincas nem desgastes que comprometam a estrutura da mesma.

LA N.º 06/18	LAUDO DE AVALIAÇÃO	Cristiano R. Basso Eng. Mecânico
--------------	--------------------	---

LANÇAS TRASEIRAS		
 	<ul style="list-style-type: none"> - Lança e braço da concha traseira com trincas em diversas regiões e reparos de grande porte. - Lança e braço apresentam graves problemas estruturais. - Trava da lança quebrada. 	

CONCHA TRASEIRA	
	<ul style="list-style-type: none"> - Concha em regular estado de conservação, dentes necessitam substituição. - Apresenta trincas de grande porte na gengiva.